

【松里小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 1)

令和6年6月現在




甲州市通学路安全推進会議

【松里小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 2)

令和6年6月現在



【松里小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 3)

令和6年6月現在

38. 三日市場交差点

(状況) 路面標示が薄くなっている
(対策) ・減速路面標示の再塗装
・「交差点注意」路面標示の再塗装
・看板設置不可→交差点では注意するよう学校から交通安全指導
・機山洋酒工業前一時停止再塗装上申

39. 県道三日市場南線

(状況) 路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。そのため、車と歩行者がぶつかる危険が高い。

(対策) ・ガードレールの設置不可
・「通学路注意」の路面標示再塗装
・注意喚起路面標示の設置
・路側帯再塗装
・カーブミラー設置検討
・カーブ箇所にラバーポール設置
・注意喚起の看板設置

35. 塩山高校西交差点

(状況) 減速を促す路面標示や「交差点あり」の路面標示、横断歩道の白線が薄くなっている

(対策) ・「交差点あり」の路面標示設置（県道管理者）
・減速を促す路面標示再塗装
・センターライン引き直し（警察）

12. 恵林寺から向嶽寺

(状況) 主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険である。
歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良をしてほしい
(対策) 検討中

松里中12

25. JA松里果実支所から東に入った通学路

(状況) 降雨時用水路から水が溢れて通行できない場合がある
(対策) 水路改修要検討

34. 三日市場3307-4北側農道

(状況) 道路の一部に陥没しそうな箇所がある
(対策) 舗装及び水路改修工事

松里中5.15

37. 塩山高校西交差点から塩高通り

(状況) スピードを出して走る車があり、児童が道を歩く際に危険を感じる。
路側帯がないため、歩行者はなお危険

(対策) ・路側帯の設置
・グリーンベルトの設置
・減速を促す道路標示や看板の設置