

【東雲小学校区】

学校通学路対策必要箇所図

(No. 1)

令和6年6月現在

4. 等々力交差点～西広門田橋南交差点
(状況) 拡幅改良L=2,000m
(対策) 実施中

17. 清水橋東～山交差点
(状況) 車幅が狭いが、速度の速い車が多く危険
(対策) 歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)





